


G20036

Hořák na plevel žárový, 2500W, 600°C



CE

Překlad původního návodu k použití

Návod k použití

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s nářadím. Nedodržení bezpečnostních opatření může vést ke zranění nebo smrti. Se zařízením smí pracovat pouze osoby, které si pečlivě prostudovaly následující instrukce. Varování a instrukce v tomto manuálu musí být maximálně dodržovány. V tomto manuálu nejsou popsány veškeré situace, které mohou při práci se zařízením nastat. Je tedy nutné maximálně dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, abyste předešli případnému nebezpečí úrazu.

Se zařízením pracujte pouze za účelem, ke kterému je určeno.

Bezpečnost uživatele:

1. Nepoužívejte nářadí, pokud jste pod vlivem alkoholu, drog a léků na předpis. Přečtěte si příbalové letáky k lékům, které používáte, abyste zjistili, zda ovlivňují Váš úsudek a postřeh. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, nepoužívejte nářadí.
2. Používejte vhodné ochranné prostředky. Při práci s nářadím noste ochranné brýle, masku proti prachu, protiskluzovou obuv, helmu a ochranu sluchu, kdykoli to situace vyžaduje.
3. Vyhněte se náhodnému spuštění nářadí. Před připojením k proudu se ujistěte, že je spínač v poloze OFF. Při přemísťování nedržte zařízení za spínač, protože to zvyšuje riziko nehody.
4. Před spuštěním zařízení z něj odstraňte všechny seřizovací klíče. Klíč připevněný k pohyblivým částem elektrického nářadí může být příčinou zranění.
5. Nesahejte nad úroveň zařízení. Během práce udržujte stabilní postoj a rovnováhu.
6. **VHODNĚ SE OBLÉKEJTE.** Nenoste volné oblečení nebo šperky, protože by mohly být zachyceny do pohyblivých částí nářadí. Dlouhé vlasy by měly být řádně sepnuté. Vždy používejte vhodný ochranný oděv.
7. Použijte upevnění obráběného předmětu. Je to bezpečnější než použití ruky k jeho přidržení, protože umožňuje používat obě ruce k obsluze zařízení

Pracoviště:

- UDRŽUJTE PRACOVIŠTĚ ČISTÉ. Nepořádek na pracovišti zvyšuje pravděpodobnost nehod.
- DÁVEJTE POZOR NA PODMÍNKY NA PRACOVIŠTI. Nepoužívejte nářadí ve vlhkých nebo mokrých místech. Nevystavujte působení deště. Nikdy nepoužívejte elektrické nářadí v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ZAŘÍZENÍ UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTI. Děti by neměly být na pracovišti. Jakékoli rozptýlení může být příčinou nehody. Nedovolte dětem, aby přenášeli zařízení nebo jakékoliv příslušenství s ním spojené.

Bezpečnost související s používáním a údržbou:

1. Nepřetěžujte nářadí. Zařízení bude pracovat lépe a bezpečněji při zatížení, pro které bylo určeno. Nepokoušejte se používat nekompatibilní příslušenství ke zvýšení výkonu nářadí.
2. Nepoužívejte nářadí s poškozeným spínačem. Nářadí, které nelze ovládat pomocí spínače, vytváří nebezpečí a mělo by být opraveno.
3. Před zahájením seřizování, opravy, výměny příslušenství nebo skladování odpojte nářadí od proudu.
4. Nářadí by mělo být skladováno odpojeno od proudu, mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
5. Měli byste provádět pravidelnou údržbu nářadí. Zkontrolujte, zda pohyblivé části nemají vůli nebo závady, zda nedošlo k poškození součástek nářadí nebo zda nedošlo k jiným poruchám, které by mohly narušit správné fungování zařízení. Pokud jsou zjištěny nějaké nesrovnalosti, je třeba zařízení okamžitě opravit.
6. Používejte nářadí a příslušenství s ním spojené v souladu s tímto návodem a správným způsobem. Měly by být vzaty v úvahu podmínky a typ prováděné práce.
7. Poškozený spínač by měl být vyměněn v autorizovaném servisu.
8. Nenechávejte nářadí bez dozoru, pokud je zapnuté. Vždy vypněte nářadí a počkejte, až se zcela zastaví, než opustíte pracoviště.
9. Pokud byl hlavní kabel poškozen, vyměňte jej za vhodný síťový kabel. Kabel lze zakoupit u distributora zařízení.

Technické parametry:

- Napětí: 230 V ~ 50 Hz
- Příkon: 2500 W
- Průtok vzduchu: 500 l/min
- Nastavení teploty - I. stupeň: 50 °C
- Nastavení teploty - II. stupeň: 600 °C
- Hmotnost (brutto) - 1,1 kg

Servis:

- Oprava nářadí by měla být prováděna pouze kvalifikovaným personálem, který používá kompatibilní náhradní díly. To zajistí bezpečné a efektivní fungování nářadí.

Bezpečnostní pravidla související s použitím elektrického nářadí

Obecné poznámky:

- Elektrická zařízení by měla po celou dobu své životnosti splňovat požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost při práci stanovené v normách a příslušných předpisech.
- Osoby pracující s elektrickým zařízením by měly být vybaveny vhodným pracovním oděvem a osobními ochrannými prostředky.
- Osoby pracující s elektrickým zařízením by měly dodržovat všechny zdravotní a bezpečnostní předpisy vztahující se na elektrická zařízení.

Základní činnost před zahájením práce:

- Před zahájením práce se seznámte s dokumentací k elektrickému zařízení a připravte si potřebné nářadí, nástroje, výstražné štítky a potřebné izolační vybavení.
- Zkontrolujte technický stav elektrických zařízení a instalací (stav izolace vodičů, kabelů, zástrček, vypínačů, zásuvek), vynulování, uzemnění, stav ochrany proti požáru a ochrany proti úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte technický stav proudové ochrany.

Činnosti během práce a po jejím ukončení:

- Elektrické nářadí používejte pouze v souladu s jeho určeným účelem.
- Pokud musíte opustit pracoviště, zastavte stroj a veškerá další zařízení, která mohou způsobit nebezpečí, a odpojte napětí.
- Je-li nutná práce pod napětím, použijte nářadí a izolační vybavení, rukavice a dielektrickou obuv.
- Pokud se zařízení samo vypne nebo se spálí pojistka, opětovně jej zapněte až po odstranění příčiny zkratu a instalaci nových pojistek.
- Pro připojení strojů a zařízení používejte zásuvky s uzemňovacím kolíkem, pokud to vyžaduje elektrická instalace.
- Po ukončení práce je třeba zabezpečit elektrická zařízení, uklidit pracoviště, nářadí a vybavení.

Je zakázáno:


- uvádění do provozu elektrických zařízení bez potvrzení účinnosti ochrany proti úrazu elektrickým proudem
- provádění změn v používaném zařízení
- odstraňování ochran, pojistek, zkratování relé, blokování vypínačů, používání provizorních oprav pojistek, používání nesprávných pojistkových vložek
- instalování pojistek, pokud je stroj zapnutý
- tahání za elektrický kabel při vytahování zástrčky ze zásuvky
- používání zásuvek a zástrček s poškozeným krytem nebo izolační vložkou
- přetěžovat elektrické zařízení nad přípustnou hodnotu
- dotýkat se částí, které jsou pod napětím, kondenzátorových svorek (i když jsou odpojeny)
- ponechat bez dozoru elektrická zařízení připojená k síti. Před opuštěním pracoviště musí být všechna elektrická zařízení odpojena od sítě.
- umožnit přístup k zařízením nebo elektrickým instalacím neoprávněným osobám, nezletilým osobám, včetně dětí, nemocných osobám, osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Závěrečné poznámky:

1. Opravy a údržbu elektrických zařízení smějí provádět pouze vyškolení odborníci.
2. První pomoc při úrazu elektrickým proudem:
 - uvolněte osobu, která je pod napětím
 - tuto činnost provádějte velmi opatrně, aby také u vás nedošlo k úrazu elektrickým proudem
 - elektrickou instalaci okamžitě odpojte od napětí odstraněním pojistek nebo proříznutím kabelu, který je pod napětím pomocí kleští s izolovanou rukojetí (tyto činnosti musí být prováděny izolovanou rukou a musíte zároveň stát na izolační desce - guma, sklo, suchá deska)
 - po uvolnění osoby zkontrolujte, zda vykazuje známky života
 - osoby, u kterých došlo k silnému úrazu elektrickým proudem a u nedýchající osoby, obnovte dýchání umělým dýcháním a srdeční masáží, dokud zasažená osoba nezíská vědomí nebo nedorazí sanitka,
 - pokud naleznete popáleninu, je třeba na ránu položit suchý, sterilní obvaz,
 - v každém případě musí být zasažená osoba hospitalizována (dle pravidel ochrany zdraví a bezpečnosti při práci).


Popis prvků nářadí:

1. Spínač (0, I, II)
2. Horkovzdušná tryska
3. Noha
4. Větrání
5. Pojistný kroužek
6. Teleskopická trubka
7. Rukojeť
8. Vypalovací tryska
9. Háček na kabel



Funkce

- 10. Volitelná: tryska na zapalování grilu
- 11. Vypalování plevelů
- 12. Funkce zapalovače (volitelná)



Činnosti před zahájením práce

Nastavení teploty:

Teplotu lze nastavit pomocí spínače

I. stupeň: 50 °C (chlazení)

II. stupeň: 600 °C

Průtok vzduchu při každém nastavení je 500 l/min.

Zapínání:

Chcete-li zařízení zapnout, přepněte spínač (1) do polohy II.

Chlazení zařízení:

Po práci při vysoké teplotě (II. stupeň) je zařízení velmi horké. Před vypnutím nářadí se doporučuje spustit režim chlazení (I. stupeň) za účelem rychlého ochlazení nářadí.

Vypínání:

Chcete-li nářadí vypnout, přepněte spínač (1) do polohy "0".

Montáž trysky:

Různé trysky umožňují přizpůsobení zařízení různému použití. Trysku lze snadno připevnit k horkovzdušné trysce. Nikdy se nedotýkejte trysky ihned po použití, protože je velmi horká.

Obsluha - Žárový hubič plevelé

Montáž teleskopické rukojeti

1. Teleskopická rukojeť se skládá ze dvou částí. Spojte obě části dohromady.
2. Namontujte rukojeť k horkovzdušnému zařízení. Chcete-li to provést, zarovnejte čárku na rukojeti s čárkou na montážní zásuvce horkovzdušného zařízení a zatlačte.
3. Ujistěte se, že rukojeť správně zapadla v montážní poloze.
4. Použití teleskopické rukojeti je nezbytné při používání horkovzdušného zařízení k vypalování plevelé. Při práci držte nářadí pevně na konci rukojeti.
5. Chcete-li rukojeť demontovat, zatáhněte za kroužek směrem k zařízení a vyjměte ji.



Obsluha - zapalovač (volitelné):

Chcete-li použít horkovzdušné zařízení k zapalování ohně / grilu, použijte jej bez prodlužovací rukojeti. Chcete-li rukojeť demontovat, zatáhněte za pojistný kroužek (5) a vyjměte rukojeť ze zařízení.

Čištění:

- Větrací otvory udržujte čisté, aby nedošlo k přehřátí zařízení.
- Po každém použití zařízení očistěte suchým hadříkem nebo hadříkem navlhčeným vodou s mýdlem.
- Nikdy nečistěte zařízení s použitím rozpouštědel.

Obsluha:

1. Ujistěte se, že je teleskopická rukojeť dobře namontována a nářadí je vypnuté.
2. Namontujte na zařízení trysku na vypalování plevelu (8).
3. Připojte horkovzdušné zařízení k proudu. Zařízení je vybaveno bezpečnostním prvkem, které zabraňuje tahání kabelu během práce. Před připojením zařízení do zásuvky se ujistěte, že je kabel správně přidržen bezpečnostním prvkem.
4. Před spuštěním nářadí se ujistěte, že tryska není zablokována.
5. Spínač přepněte do polohy II.
6. Počkejte 45 vteřin, než se zařízení zahřeje.
7. Chcete-li vypálit plevel, držte zařízení nad plevelem po dobu asi 5 vteřin. Během 5 vteřin dojde k poškození buněčné struktury plevelu a za několik dní odumře.
8. Plevel není třeba úplně spálit. 5 vteřin je zcela dostačující doba.
9. Trysku je třeba držet ve vzdálenosti 0-5 cm od ničeného plevelu.
10. Efekt vypalování není viditelný okamžitě. Ničení plevelů touto metodou je dlouhodobý proces. **UPOZORNĚNÍ!** Udržujte všechny části těla v bezpečné vzdálenosti od kovové topné hlavice zařízení. Nedotýkejte se hlavice, dokud nevychladne.
11. Zařízení přenášejte po vychladnutí a držte jej za rukojeť.
12. Vždy držte zařízení za izolovanou část rukojeti. Během práce může kovová topná hlavice přijít do styku se skrytými kabely pod napětím. Může také dojít k poškození napájecího kabelu žárového hubiče plevelu.
13. Kabel udržujte v bezpečné vzdálenosti od kovové topné hlavice.
14. Během používání žárového hubiče plevelu noste vhodný pracovní oděv, mimo jiné vhodnou ochrannou obuv.
15. Nevhodný prodlužovací kabel může být nebezpečný. Použijte prodlužovací kabel vhodný pro vnější použití a zajistěte připojení izolací proti vlhkosti. Doporučuje se používat prodlužovací kabel na bubnu, aby zásuvka byla nejméně 6 cm nad zemí

Bezpečnost:

- Po použití zařízení je třeba zapnout režim chlazení „I“ umístit , až vychladne.
- Po vychladnutí zařízení vypněte spínačem „O“.
- Při používání zařízení v přítomnosti hořlavých předmětů buďte opatrní.
- Nedržte rozehřáté zařízení příliš dlouho na jednom místě.
- Nepoužívejte v přítomnosti hořlavých plynů.
- Pamatujte, že teplo se může dostat do hořlavých materiálů, které jsou mimo dohled.
- Nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru.

Obsluha:

1. Namontujte koncovku na zapalování (10) na topnou trysku zařízení.
2. Přepněte spínač do režimu zahřívání "II".
3. Umístěte trysku nad dřevo nebo uhlí.
4. Ujistěte se, že je zařízení správně umístěno. Ke stabilnímu podepření zařízení lze použít nohu (3).
5. Připojte zařízení k proudu.
6. Odsuňte zařízení od dřeva / uhlí ihned jakmile začne žhnout.
7. Směřujte proud tepla na dřevo / uhlí ze vzdálenosti 5-10 cm, dokud se nezapálí. Odsunutí zařízení od uhlí chrání jeho trysku před roztavením.
8. Po zapálení ohně odsuňte zařízení a přepněte jej do režimu chlazení „I“ na dobu alespoň 1 minuty. Po dobu chlazení umístěte zařízení na nohu.

Ochrana životního prostředí:

- Je zakázáno vyhazovat nářadí spolu s jiným domácím odpadem. Je zakázáno vyhazovat použité nářadí spolu s domácím odpadem. Nářadí musí být zlikvidováno v určeném k tomuto účelu podniku pro likvidaci a recyklaci elektroodpadu.
- Elektroodpad (tedy opotřebované elektrické a elektronické zařízení) je rozbité, dlouho nevyužívané, již nepotřebné elektrické a elektronické zařízení, které kdysi fungovalo na elektřinu nebo baterie - poškozené počítače, elektronické hračky a doplňky, staré pračky, ledničky, stejně jako použité zářivky. To vše je klasifikováno jako nebezpečný odpad, protože obsahuje jedovaté látky.

EU Prohlášení o shodě

Distributor:

**TorriaCars s.r.o., Nádražní 12, 47107 Žandov, www.torriacars.cz, email:
info@torriacars.cz, IČ: 28723163 DIČ: CZ28723163**

Výrobce:

F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland

prohlašuje, že následně označené zařízení na základě své koncepce a konstrukce, stejně jako na trh uvedené provedení, splňuje příslušná ustanovení předpisů Evropské unie. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost. Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

G20036**Hořák na plevel žárový, 2500W, 600°C**

bylo navrženo a vyrobeno ve shodě s následujícími normami:

EN 55014-1:2006/+A1:2009/A2:2011, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2012, EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014, EN 62233:2008

a harmonizačními předpisy:

2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

a je v souladu s CE certifikátem.

CE 16110327SHA-V1, 161100324SHA-V1 a 161102250sha-001

Kompletaci technické dokumentace provedl Grzegorz Kowalczyk se sídlem na adrese výrobce. Technická dokumentace je dostupná na adrese výrobce.

Místo a datum vydání EU prohlášení o shodě: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland 03.08.2019

Osoba oprávněná vypracováním EU prohlášení o shodě jménem výrobce :

Grzegorz Kowalczyk

Jednatel



mgr Grzegorz Kowalczyk

Authorised person

Distributor: TorriaCars s.r.o., Nádražní 12, 47107 Žandov, www.torriacars.cz, email:
info@torriacars.cz, IČ: 28723163 DIČ: CZ28723163

Výrobce: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland





INSTRUKCJA OBSŁUGI

Opalarka - wypalarka do chwastów 230V


Typ: G20036, Model: MJHG017



Wyprodukowano dla
F.H. GEKO
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Zapoznanie się z wszelkimi instrukcjami, niezbędnymi do bezpiecznego użytkowania i obsługi oraz zrozumienie wszelkiego ryzyka, jakie może wystąpić podczas eksploatacji urządzenia należy do obowiązków ich użytkownika.





JĘZYK POLSKI

UWAGA!!!

Ze względu na ciągłe doskonalenie produktów zamieszczone w instrukcji zdjęcia oraz rysunki mają charakter poglądowy i mogą różnić się od zakupionego towaru.

Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji.

DANE TECHNICZNE

Napięcie: 230V~50Hz

Moc: 2500W

Przepływ powietrza: 500l/min

Regulacja temperatury I: 50°C

Regulacja temperatury II: 600°X

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA! Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję. Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji prowadzić może do porażenia elektrycznego, pożaru i poważnych urazów ciała.

Symbole bezpieczeństwa



Przeczytać instrukcję obsługi.



Nosić gogle ochronne. Podczas pracy generowane są drobiny, iskry i pyły szkodliwe dla oczu.



Nosić słuchawki ochronne. Hałas może prowadzić do stopniowej utraty słuchu.



Podczas szlifowania drewna i innych materiałów może dochodzić do powstawania szkodliwego dla zdrowia pyłu. Należy nosić maskę chroniącą drogi oddechowe.

Miejsce pracy

- **UTRZYMUJ MIEJSCE PRACY W CZYSTOŚCI.** Bałagan w miejscu pracy zwiększa prawdopodobieństwo wypadków.
- **ZWRACAJ UWAGĘ NA WARUNKI W MIEJSCU PRACY.** Nie używaj narzędzia w miejscach wilgotnych, mokrych. Nie wystawiaj na działanie deszczu. Nigdy nie używaj narzędzi elektrycznych w pobliżu łatwopalnych gazów i płynów.
- **TRZYMAJ DZIECI Z DALA OD URZĄDZENIA.** Dzieci nie powinny znajdować się w miejscu pracy. Każde rozproszenie może być przyczyną wypadku. Nie pozwalaj dzieciom przenosić urządzenia ani żadnych akcesoriów z nim związanych.

Bezpieczeństwo użytkownika

1. Podczas pracy z narzędziem należy zachować szczególną ostrożność oraz zdrowy rozsądek. Nie wolno obsługiwać narzędzia będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz leków na receptę. Czytaj ulotki leków, których zażywasz, aby sprawdzić, czy wpływają one na Twoją ocenę sytuacji oraz refleks. Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości nie obsługuj narzędzia.
2. Należy używać odpowiednich akcesoriów ochronnych. Podczas pracy z narzędziem należy nosić okulary ochronne, maskę przeciwpyłową, antypoślizgowe buty, kask oraz ochronę uszu zawsze, gdy wymaga tego sytuacja. Zmniejszy to ryzyko wypadków.
3. Należy unikać przypadkowego uruchomienia się narzędzia. Przed podłączeniem do prądu należy upewnić się, że włącznik jest w pozycji OFF. Podczas przenoszenia narzędzia nie należy trzymać go za włącznik, ponieważ zwiększa to ryzyko wypadków.
4. Należy usunąć wszelkie klucze regulacyjne przed uruchomieniem narzędzia. Klucz

przymocowany do obrotowych części narzędzia może być przyczyną urazów ciała.

5. Nie należy sięgać ponad urządzeniem. Podczas pracy należy zachować stabilną pozycję i równowagę. Pozwala to na zachowanie lepszej kontroli nad urządzeniem w razie wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji.

6. **UBIERAJ SIĘ ODPOWIEDNIO.** Nie noś luźnych ubrań ani biżuterii, ponieważ mogą one zostać wkręcone w ruchome części narzędzia. Zaleca się, aby do pracy z narzędziem zakładać obuwie z podeszwą antypoślizgową. Długie włosy należy odpowiednio zabezpieczyć. Zawsze noś odpowiednie ubranie ochronne.

7. Należy używać mocowania obrabianego przedmiotu. Jest to bezpieczniejsze niż używanie ręki to podtrzymywania, ponieważ pozwala na użycie obu rąk do obsługi urządzenia.

Bezpieczeństwo związane z użyciem i konserwacją

1. Nie należy przeciążać narzędzia. Urządzenie będzie pracowało lepiej i bezpieczniej przy obciążeniach do których zostało przystosowane. Nie próbuj używać niekompatybilnych akcesoriów w celu zwiększenia wydajności narzędzia.

2. Nie należy używać narzędzia, które ma uszkodzony włącznik. Narzędzie, które nie może być kontrolowane przy pomocy włącznika stwarza niebezpieczeństwo i powinno zostać naprawione.

3. Przed rozpoczęciem regulacji, naprawy, wymiany akcesoriów lub magazynowania należy odłączyć narzędzie od prądu. Takie środki ostrożności zmniejszą ryzyko przypadkowego uruchomienia narzędzia.

4. Narzędzie należy przechowywać odłączone od prądu, poza zasięgiem dzieci i osób niepowołanych.

5. Należy regularnie dokonywać konserwacji narzędzia. Należy sprawdzić, czy nie ma luzów i usterek ruchomych części, czy nie są uszkodzone elementy narzędzia lub czy nie wystąpiły inne usterki mogące zakłócić prawidłową pracę urządzenia. W razie wykrycia nieprawidłowości należy natychmiastowo dokonać naprawy narzędzia. Wiele usterek ma swoje źródło w nieprawidłowej konserwacji.

6. Należy używać narzędzia oraz akcesoriów z nim związanych zgodnie z niniejszą instrukcją i w sposób prawidłowy. Należy brać pod uwagę warunki oraz rodzaj wykonywanej pracy. Użycie narzędzia niezgodnie z przeznaczeniem może być przyczyną poważnych wypadków.

7. Uszkodzony włącznik należy wymienić w autoryzowanym serwisie. Nie należy używać narzędzia z niesprawnym włącznikiem / wyłącznikiem.

8. Nie należy pozostawiać narzędzia bez nadzoru, gdy jest ono włączone. Przed opuszczeniem miejsca pracy zawsze należy wyłączyć narzędzie i poczekać na jego całkowite zatrzymanie się.

9. Jeśli główny kabel uległ uszkodzeniu należy go wymienić na odpowiedni kabel sieciowy. Kabel uzyskać można od dystrybutora urządzenia. Kabel może być wymieniony przez autoryzowany serwis lub wykwalifikowanego elektryka.

Serwis

1. Naprawa narzędzia powinna być dokonana jedynie przez wykwalifikowany personel przy użyciu kompatybilnych części zamiennych. Zapewni to na bezpieczną i wydajną pracę narzędzia.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z UŻYCIEM ELEKTRONARZĘDZI

UWAGI OGÓLNE

- Urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy określone w Polskich Normach i właściwych przepisach przez cały okres użytkowania.
- Osoby zatrudnione przy urządzeniach elektrycznych powinny być wyposażone w odpowiednią odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej.
- Osoby zatrudnione przy urządzeniach elektrycznych powinny przestrzegać wszelkich przepisów bhp, obowiązujących przy urządzeniach elektrycznych.

PODSTAWOWE CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z dokumentacją urządzenia elektrycznego oraz przygotować potrzebne narzędzia, przyrządy, tablice ostrzegawcze i niezbędny sprzęt izolacyjny.
- Sprawdzić stan techniczny urządzeń i instalacji elektrycznych (stan izolacji przewodów, kabli, wtyczek, wyłączników, gniazd), zerowanie, uziemienie, stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwporażeniowych.
- Sprawdzić stan techniczny zabezpieczeń prądowych.
- Sprawdzić stan oznakowania przeciwpożarowego urządzeń i instalacji elektrycznych.

CZYNNOSCI PODCZAS PRACY I PO JEJ ZAKOŃCZENIU

- Narzędzie elektryczne należy eksploatować jedynie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- W razie konieczności opuszczenia miejsca pracy należy zatrzymać obsługiwane maszyny i wszystkie inne urządzenia, które mogą spowodować zagrożenie i odłączyć napięcie.
- W razie konieczności pracy pod napięciem, należy stosować narzędzia i sprzęt izolacyjny oraz rękawice i obuwie dielektryczne.
- W razie samoczynnego wyłączenia urządzenia lub przepalenia się bezpieczników, włączyć je повторно po usunięciu przyczyny zwarcia i założeniu nowych bezpieczników
- Do przyłączania maszyn i urządzeń należy stosować gniazda ze stykiem uziemiającym, jeżeli wymaga tego instalacja elektryczna
- Po zakończeniu pracy należy zabezpieczyć urządzenia elektryczne, uporządkować miejsce pracy, narzędzia i sprzęt

ZABRANIA SIĘ:

- ´ dopuszczania do eksploatacji urządzeń elektrycznych bez potwierdzenia skuteczności ochrony przed możliwością porażenia prądem elektrycznym
- ´ dokonywania zmian w obsługiwanym urządzeniu
- ´ usuwania ochron, zabezpieczeń, zwierania przekaźników, blokowania wyłączników, stosowania prowizorycznych napraw bezpieczników, stosowania niewłaściwych wkładek bezpiecznikowych
- ´ zakładania bezpieczników przy włączonej maszynie
- ´ ciągnięcia za przewód elektryczny przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka
- ´ eksploatowania gniazd wtykowych oraz wtyczek z uszkodzoną obudową lub wkładką izolacyjną
- ´ przeciążania urządzeń elektrycznych ponad dopuszczalną wartość
- ´ dotykania części będących pod napięciem, zacisków kondensatorów (nawet, gdy są

odłączone)

pozostawiania bez dozoru urządzeń elektrycznych podłączonych do sieci. Wszystkie urządzenia elektryczne należy odłączyć od sieci przed opuszczeniem stanowiska pracy.

dostępu do urządzeń lub instalacji elektrycznych osobom niepowołanym, niepełnoletnim, w tym dzieciom, osobom chorym, będącym pod wpływem alkoholu lub innych używek.

UWAGI KOŃCOWE


1. Naprawy i konserwacje urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane tylko przez przeszkolonych specjalistów.

2. Pierwsza pomoc przy porażeniu prądem elektrycznym:

- uwolnić człowieka spod napięcia
- czynność uwalniania wykonywać ostrożnie, aby nie zostać również porażonym
- natychmiast pozbawić instalację elektryczną napięcia przez wykręcenie bezpieczników lub przecięcie przewodu pod napięciem szypcami z izolowaną rękojeścią (czynności te wykonywać ręką izolowaną, stojąc na płycie izolującej – guma, szkło, sucha deska)
- po uwolnieniu pracownika sprawdzić, czy daje oznaki życia
- osobom silnie porażonym i nie oddychającym przywrócić oddech, stosując sztuczne oddychanie i masaż serca, tak długo aż osoba porażona odzyska przytomność lub do przyjazdu karetki
- w przypadku stwierdzenia oparzenia założyć na ranę suchy, jałowy opatrunek
- w każdym przypadku chory musi być hospitalizowany (według zasad BHP)


OPIS ELEMENTÓW NARZĘDZIA

- 1 Włacznik (0, I, II)
- 2 Dysza gorącego powietrza
- 3 Nóżka
- 4 Wentylacja
- 5 Pierścień blokujący
- 6 Rura teleskopowa
- 7 Uchwyt
- 8 Dysza do wypalania
- 9 Hak na kabel



Funkcje:

- 10. Opcjonalnie: dysza do rozpalania grilla
- 11. Wypalanie chwastów
- 12. Funkcja rozpalarki (opcjonalnie)

**CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY****Ustawienie temperatury**

Temperaturę ustawić można przy użyciu włącznika

Ustawienie I: 50oC (chłodzenie)

Ustawienie II: 600oC

Przepływ powietrza przy każdym ustawieniu to 500l/minutę.

Włączanie

W celu włączenia urządzenia ustawić włącznik (1) w pozycję II.

Chłodzenie urządzenia

Po pracy w wysokiej temperaturze (tryb II) urządzenie jest bardzo gorące. Przed wyłączeniem narzędzia zaleca się uruchomienie trybu chłodzenia (tryb I) w celu szybkiego ostudzenia narzędzia.

Wyłączanie

W celu wyłączenia narzędzia ustawić włącznik (1) w pozycję „0”.

W celu zamontowania dyszy


Różne dyszy pozwalają na dostosowanie urządzenia do różnych zastosowań.

Dyszę mocuje się z łatwością na dyszy gorącego powietrza. Nigdy nie dotykać dyszy bezpośrednio po użyciu ponieważ jest ona bardzo gorąca.

OBSŁUGA- WYPALARKA DO CHWASTÓW

Montaż rączki teleskopowej

1. Rączka teleskopowa składa się z dwóch części. Złączyć obie części.
2. Zamontować rączkę do opalarki. W tym celu zrównać linię na rączce z linią na gnieździe montażowym opalarki i popchnąć.
3. Upewnić się, że rączka dobrze wskoczyła w pozycję montażową.
4. Użycie rączki teleskopowej jest niezbędne podczas używania opalarki do wypalania chwastów. Podczas pracy trzymać narzędzie mocno za koniec rączki.
5. W celu zdemontowania rączki odciągnąć pierścień w stronę urządzenia i ściągnąć ją.



Obsługa

1. Upewnić się, że rączka teleskopowa jest dobrze zamontowana a narzędzie jest wyłączone.
 2. Zamontować dyszę do wypalania chwastów (8) do urządzenia.
 3. Podłączyć opalarkę do prądu. Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie, które zapobiega ciągnięciu przewodu podczas pracy. Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka upewnić się, że kabel jest odpowiednio podtrzymywany przez zabezpieczenie.
 4. Przed uruchomieniem narzędzia upewnić się, że dysza nie jest zablokowana.
 5. Ustawić włącznik w pozycję II.
 6. Począć 45s aż urządzenie się nagrzej.
 7. W celu wypalenia chwastu trzymać urządzenie nad chwastem przez około 5 sekund. Przez 5 sekund dojdzie do uszkodzenia struktury komórkowej chwastu i jego obumarcia w przeciągu kilku dni.
 8. Nie ma potrzeby całkowitego spalania chwastu. 5 sekund to czas w zupełności wystarczający.
 9. Dyszę należy trzymać od 0-5cm od niszczonego chwastu.
 10. Efekt wypalania nie jest widoczny od razu. Niszczenie chwastów tą metodą jest procesem długoterminowym.
- UWAGA!** Trzymać wszystkie części ciała z dala od metalowej głowicy grzewczej urządzenia. Nie dotykać głowicy dopóki nie ostygnie.
11. Urządzenie przenosić po jego ostygnięciu, trzymając je za uchwyt.
 12. Urządzenie zawsze trzymać za izolowaną część uchwytu. Podczas pracy może dojść do kontaktu metalowej głowicy grzewczej z ukrytymi kablami pod napięciem. Może też dojść do uszkodzenia kabla zasilającego wypalarki.
 13. Trzymać kabel z dala od metalowej głowicy grzewczej.

14. Podczas używania wypalarki należy nosić odpowiednią odzież roboczą, między innymi odpowiednie buty ochronne.

15. Nieodpowiedni przedłużacz może być niebezpieczny. Używać przedłużacza odpowiedniego do użytku zewnętrznego i zapewnić izolację podłączenia przed wilgocią. Zaleca się użycie przedłużacza na rolce, aby gniazdko znajdowało się minimum 6cm nad ziemią.

OBSŁUGA – ROZPALARKA (OPCJONALNIE)

W celu użycia wypalarki do rozpalania ogniska / grilla należy używać jej bez rączki przedłużającej. W celu zdemontowania rączki należy odciągnąć pierścień blokujący (5) i ściągnąć rączkę z urządzenia.

Bezpieczeństwo

- Po użyciu urządzenia należy włączyć je w tryb chłodzenia „I”, postawić na nóżce i odczekać aż ostygnie.
- Po ostygnięciu urządzenia wyłączyć je wyłącznikiem „0”.
- Zachować ostrożność podczas używania urządzenia w otoczeniu przedmiotów łatwopalnych.
- Nie trzymać rozgrzanego urządzenia zbyt długo na jednym punkcie.
- Nie używać w obecności gazów łatwopalnych.
- Należy pamiętać, że ciepło może dotrzeć do materiałów łatwopalnych znajdujących się poza zasięgiem wzroku.
- Nie dostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

Obsługa

1. Zamontować końcówkę rozpalającą (10) na dyszę grzewczą urządzenia.
2. Ustawić włącznik w tryb grzania „II”.
3. Umieścić dyszę nad drewnem lub węglem.
4. Upewnić się, że urządzenie jest dobrze ustawione. Do stabilnego podparcia urządzenia można użyć nóżki (3).
5. Podłączyć urządzenie do prądu.
6. Odsunąć urządzenie od drewna/ węgla od razu jak zaczną się one żarzyć.
7. Kierować strumień ciepła na drewno/ węgiel z odległości 5-10cm aż do ich rozpalenia. Odsunięcie urządzenia od węgla chroni jego dyszę przed stopieniem.
8. Po rozpaleniu ognia odsunąć urządzenie i ustawić je w tryb chłodzenia „I” na przynajmniej 1 minutę. Na czas chłodzenia postawić urządzenie na nóżce.

CZYSZCZENIE

- Utrzymywać otwory wentylacyjne w czystości, aby nie dochodziło do przegrzewania się urządzenia.
- Po każdym użyciu czyścić urządzenie suchą szmatką lub szmatką zwilżoną wodą z mydłem.
- Nigdy nie czyścić urządzenia przy użyciu rozpuszczalników.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zakaz wyrzucania narzędzia wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Nie wolno wyrzucać zużytego narzędzia z odpadami gospodarstwa domowego. Narzędzie należy zutylizować w przeznaczonym do tego zakładzie zajmującym się utylizacją i recyklingiem elektro-śmieci. Elektrośmieci (czyli Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny) to popsute, od dawna nieużywane, już niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie – zepsute komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki, a także zużyte świetlówki. Klasyfikowane są one jako odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają trujące substancje.



Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznaczenia CE - 19

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

F.H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

Opalarka - wypalarka do chwastów 230V ***Typ: G20036, Model: MJHG017***

spełnia wymagania dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:
2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz norm EN 55014-1:2006/+A1:2009/A2:2011, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2012, EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014, EN 62233:2008
jest identyczny z egzemplarzem, będącym przedmiotem certyfikatu oceny typu WE nr 16110327SHA-V1, 161100324SHA-V1, oraz 161102250sha-001 z dnia 14.12.2016. wydanych przez INTERTEK TESTING & CERTIFICATION LTD
Intertek House, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey KT22 7SA
Country : United Kingdom, Phone : +44 (0) 1372 370900
Fax : +44 (0) 1372 370999, Email : george.hall@intertek.com
Website : www.intertek.com Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 0359

Niniejsza Deklaracja Zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli produkt zostanie zmieniony lub przebudowany bez zgody producenta.

Za przygotowanie i przechowywanie dokumentacji technicznej odpowiada:

Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 03.08.2019
Miejsce i data wystawienia

mgr Grzegorz Kowalczyk
Nazwisko, imię i stanowisko osoby upoważnionej



ENGLISH



WARNING!!!

The ongoing development of the products may mean that the content of the user guide can change without notice.

These differences cannot be the basis for complaint.

TECHNICAL DATA

Voltage: 230V~50Hz

Power: 2500W

Air flow: 500l/min

Temperature regulation I: 50°C

Temperature regulation II: 600°X

SAFETY RULES

WARNING! Read all instructions before use. Failure to observe the following instructions may lead to electric shock, fire and serious personal injury.

Safety symbols



Read the instruction manual.



Wear protective goggles. During operation, particles, sparks and dust are generated harmful to eyes.



Wear protective headphones. Noise can lead to gradual loss hearing.



When sanding wood and other materials can come to formation of dust harmful to health. Wear a protective mask respiratory tract.

Workplace

- KEEP THE PLACE OF WORK IN CLEAN. Clutter in the workplace increases the probability of accidents.
- RETRIEVE ATTENTION TO WORKING CONDITIONS. Do not use the tool in places damp, wet. Do not expose to rain. Never use tools near flammable gases and liquids.
- KEEP CHILDREN AWAY FROM THE DEVICE. Children should not be in a place work. Any distraction can cause an accident. Do not let the children carry devices or any accessories associated with it.

User safety

1. Be especially careful when working with the tool sense. Do not operate the tool while under the influence of alcohol, drugs and prescription drugs. Read the leaflets of the medicines you are taking to check if they are affecting They are for your assessment of the situation and reflexes. If you have any doubts, do not attend tool.
2. Use appropriate protective accessories. When working with the tool you should wear safety glasses, a dust mask, non-slip shoes, a helmet and protection ears whenever the situation requires it. This will reduce the risk of accidents.
3. Avoid accidental operation of the tool. Before connecting to electricity make sure that the switch is in the OFF position. When moving the tool, do not keep it by the switch, because it increases the risk of accidents.
4. Remove all adjustment keys before starting the tool. Keys attached to the rotating parts of the tool can cause injury to the body.
5. Do not reach over the device. During operation, maintain a stable position and balance. This

allows you to have better control over the device in case unforeseen situations.

6. **WEAR PROPERLY.** Do not wear loose clothing or jewelry because they can be screwed into the moving parts of the tool. It is recommended that you work with the tool wear shoes with a non-slip sole. Long hair should be properly secure. Always wear suitable protective clothing.

7. Use a workpiece fastening. It is safer than using it hand holding it, because it allows you to use both hands to operate the device.

Safety related to use and maintenance

1. Do not overload the tool. The device will work better and safer at loads to which it has been adapted. Do not try to use incompatible ones accessories to increase the efficiency of the tool.

2. Do not use a tool that has a faulty switch. A tool that can not be controlled with a switch creates danger and should stay fixed.

3. Before starting adjustment, repair, replacement of accessories or storage, please disconnect the tool from the power supply. Such precautions will reduce the risk of accidental injury starting the tool.

4. The tool should be kept disconnected from power, out of the reach of children and persons unauthorized.

5. Regular maintenance of the tool should be carried out. Check for looseness and defects of moving parts, whether the components of the tool are damaged or not other defects have occurred that could disturb the proper operation of the device. If detected irregularities should be repaired immediately. Many faults have its source in improper maintenance.

6. Use the tool and accessories associated with it in accordance with this manual and correctly. The conditions and type of work should be taken into account. Using the tool contrary to its purpose may be a serious cause accidents.

7. Defective switch should be replaced at an authorized service center. Do not use tools with malfunctioning on / off switch.

8. Do not leave the tool unattended when it is turned on. Before leaving the workplace, always turn off the tool and wait for it total stop.

9. If the main cable has been damaged, replace it with a suitable network cable. The cable can be obtained from the device distributor. The cable can be replaced by authorized service or qualified electrician.

Service

1. The tool should only be repaired by qualified personnel using compatible spare parts. It will ensure safe and efficient work tool.

SAFETY RULES ASSOCIATED WITH THE USE OF ELECTRIC POWER MANAGERS

GENERAL THOUGHTS

- Electrical equipment should meet the requirements of health and safety at work specified in Polish Standards and relevant regulations throughout the entire period of use.

- People employed with electrical devices should be equipped with appropriate work clothing and personal protection equipment.

- People employed with electrical devices should abide by all safety regulations applicable to electrical devices.

BASIC ACTIVITIES BEFORE START WORKING

- Before starting work, read the documentation of the electrical appliance and prepare the necessary tools, instruments, warning and necessary boards insulating equipment.
- Check technical condition of electrical devices and installations (condition of wires, cables, plugs, switches, sockets), zeroing, grounding, protection status fire and shock protection.
- Check the technical condition of the current protection.
- Check the condition of the fire marking of appliances and electrical installations.

OPERATIONS WHILE WORKING AND AFTER IT IS FINISHED

- Only use the power tool for its intended purpose.
- If it is necessary to leave the working place, stop the operated machines and all other devices that can cause danger and disconnect the voltage.
- If it is necessary to work under voltage, use tools and insulating equipment and dielectric gloves and footwear.
- In the event of the device switching off automatically or the fuses blown, turn on again after removing the cause of the short circuit and installing new fuses
- Connect sockets with an earthing contact for connecting machines and devices, if required by electrical installation
- After completing the work, electric equipment must be protected and the place cleaned up work, tools and equipment.

IT IS FORBIDDEN:

- Allowing electric devices to operate without confirmation of effectiveness protection against the possibility of electric shock
- Making changes to a supported device
- Removing protection, closing of relays, blocking of switches, use of temporary repairs of fuses, use of incorrect inserts fuse
- Installing fuses with the machine turned on
- Pulling the electric wire when pulling the plug from the socket
- Using plug-in sockets and plugs with damaged casing or insert insulation
- Overloading electrical devices above the acceptable value
- Touching live parts, capacitor terminals (even when they are disconnected)
- Leaving unattended electrical devices connected to the network. All Electrical devices should be disconnected from the mains before leaving the workplace.
- Access to devices or electrical installations to unauthorized persons, minors, including children, sick people who are under the influence of alcohol or other stimulants.


FINAL REMARKS

1. Repairs and maintenance of electrical equipment may only be carried out by trained specialists.
2. First aid in the event of an electric shock:
 - free the person from voltage
 - take care of the release carefully as you might become infected
 - immediately deprive the electrical installation of the voltage by unscrewing fuses or cutting the wire under voltage with insulated pliers handle (perform these operations with an insulated

- hand, standing on an insulating plate - rubber, glass, dry board)
- after the employee is released, check if he is showing signs of life
- people who are heavily effected and do not breathe, restore the breath by using artificial respiration and heart massage, until the infected person regains consciousness or to arrival of the ambulance
- in the case of a burn, apply a dry, sterile dressing to the wound
- in any case, the patient must be hospitalized (according to health and safety rules)


DESCRIPTION OF TOOLING ELEMENTS

- 1 Switch (0, I, II)
- 2 Hot air nozzle
- 3 Foot
- 4 Ventilation
- 5 Locking ring
- 6 Telescopic tube
- 7 Handle
- 8 Firing nozzle
- 9 Hook for cable



Functions:

10. Optional: grill lighting nozzle
11. Firing weeds
12. The burner function (optional)



ACTIONS BEFORE YOU BEGIN

Temperature setting

The temperature can be set using the switch

Setting I: 50oC (cooling)

Setting II: 600oC

The air flow at each setting is 500l / minute.

Switch on

To turn the device on, set the switch (1) to position II.

Device cooling

After working in high temperature (mode II) the device is very hot. Before turning off the tool is recommended to start the cooling mode (mode I) for quick cooling tool.

Switch off

To turn the tool off, turn the switch (1) to the "0" position.

Fitting the nozzle

Different nozzles allow you to customize the device for various applications. The nozzle fits easily on the hot air nozzle. Never touch the nozzle immediately after use because it is very hot.

OPERATION - WEED MACHINE

Installation of a telescopic handle

1. The telescopic handle consists two parts. Connect both parts.
2. Mount the handle to the heat gun. To do this, align the line on the handle with the line on the heat gun's mounting socket and push.
3. Ensure that the handle snaps into the mounting position properly.
4. The use of a telescopic handle is necessary when using a heat gun for firing weeds. While working, hold the tool firmly by the end of the handle.
5. To dismount the handle, pull the ring towards the device and pull it off.



OPERATE

1. Make sure that the telescopic handle is fitted correctly and the tool is turned off.
2. Install the weed burning nozzle (8) into the device.
3. Connect the hot air gun to the power supply. The device is equipped with a safety device that prevents pulling the wire during operation. Before connecting the device to outlet make sure that the cable is properly supported by the protection.
4. Make sure that the nozzle is not blocked before starting the tool.
5. Set the switch to position II.
6. Wait 45s until the device warms up.
7. In order to burn the weed, hold the device over the weed for about 5 seconds. By 5 seconds

it will damage the cellular structure of the weed and it will die out in few days.

8. There is no need to completely burn the weed. 5 seconds is a complete time sufficient.

9. The nozzle should be kept from 0-5 cm from the destroyed weed.

10. The firing effect is not visible immediately. Destroying weeds by this method is a process the long-term.

WARNING! Keep all parts of the body away from the metal heating head of the device. Do not touch the head until it has cooled down.

11. The appliance should be moved after it has cooled down, holding it by the handle.

12. Always hold the device by the insulated part of the holder. During work can come to contact of a metal heating head with hidden cables under voltage. It can also come to damage the power cord of the burner.

13. Keep the cable away from the metal heating head.

14. When using the burner, wear appropriate work clothing, among others suitable safety shoes.

15. An unsuitable extension cord can be dangerous. Use an extension cord suitable for external use and provide insulation connection against moisture. It is recommended to use an extension cord on the roll so that the socket is at least 6cm above Earth.

OPERATION - IGNITER (OPTIONAL)

In order to use the burner to light a bonfire / grill, use it without a handle prolonged. To dismount the handle, pull out the locking ring (5) and pull the handle from the device.

SECURITY

- After using the device, turn them on in the "I" cooling mode, put them on the stem and wait until it cools down.
- After the device has cooled down, switch it off with the "0" switch.
- Use caution when using the device in the surrounding of objects flammable.
- Do not keep the device warm for too long at one point.
- Do not use in the presence of flammable gases.
- Keep in mind that heat can reach flammable materials located out of sight.
- Do not connect the device without supervision.

OPERATION

1. Mount the ending pin (10) on the heating nozzle of the device.
 2. Set the switch to heating mode "II".
 3. Place the nozzle over wood or coal.
 4. Ensure that the device is well positioned. For stable support of the device you can use the foot (3).
 5. Connect the device to the power supply.
 6. Move the device away from wood / coals as soon as they start to glow.
 7. Direct the heat flux to wood / coal from a distance of 5-10cm until they start firing. Removal of the device from the coals protects its nozzle from melting.
 8. After igniting the fire, move the device away and set it to "I" cooling mode at least 1 minute.
- Place the device on the stem during cooling.

CLEANING

- Keep the ventilation openings clean so that they do not overheat devices.
- After each use, clean the device with a dry cloth or a cloth moistened with soapy water.
- Never clean the device with solvents.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

It is forbidden to throw the tool along with other household waste.

Do not dispose of the used tool with household waste. Dispose of the tool in a waste disposal and recycling plant for this purpose. Electro-waste (that is, Waste Electrical and Electronic Equipment) is spoiled, unused for a long time, no longer needed electrical and electronic devices that once worked on electricity or batteries - broken computers, toys and electronic gadgets, old washing machines, refrigerators, as well as used fluorescent lamps. They are classified as waste dangerous because they contain poisonous substances.



This product was CE marked - 19

CE DECLARATION OF CONFORMITY

F.H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
declare under our own responsibility that the product:

Electric weed burner 230V
Type: G20036, Model: MJHG017

to which this declaration refers conforms with the relevant harmonized standards under:

2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility , 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits , 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and standards EN 55014-1:2006/+A1:2009/A2:2011, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2012, EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014, EN 62233:2008

complies with the CE certificate

CE Typ no. 16110327SHA-V1, 161100324SHA-V1, and 161102250sha-001 of 14.12.2016.

issued by INTERTEK TESTING & CERTIFICATION LTD
Intertek House, Cleeve Road , Leatherhead, Surrey KT22 7SA
Country : United Kingdom , Phone : +44 (0) 1372 370900
Fax : +44 (0) 1372 370999, Email : george.hall@intertek.com
Website : www.intertek.com Notified body number: 0359

**The declaration of conformity becomes invalid
when the product has been modified without producer's agreement.**

**Name and address of the person authorised to compile the
technical file:**

Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 03.08.2019

Place and date

mgr Grzegorz Kowalczyk

Authorised person



Karta Gwarancyjna

1	Nazwa urządzenia i numer artykułu.	
2	Data zakupu.	
3	Dokładny opis zgłaszanej wady, usterki. W przypadku niewystarczającej ilości miejsca prosimy kontynuować na odwrocie niniejszej Karty Zgłoszeniowej.
4	Nazwa i adres punktu dystrybucji, w którym został zakupiony produkt.	
5	Pieczęć sprzedawcy Data i podpis.	
6	Dane osobowe do kontaktu, numer telefonu.

Zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji:

- Reklamowany produkt winien być dostarczony do serwisu firmy F.H. GEKO w oryginalnym opakowaniu wraz z prawidłowo wypełnioną Kartą Gwarancyjną oraz dowodem zakupu (ewentualnie jego kopią) z datą sprzedaży jak w Karcie Gwarancyjnej.
- Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty zakupu urządzenia przez użytkownika.
- Aby uzyskać gwarancję na okres do 24 m-cy należy spełnić następujące warunki:
 - po okresie 12 miesięcznej gwarancji produkt należy dostarczyć z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną do serwisu „GEKO” w celu dokonania przeglądu okresowego
 - Koszt przeglądu wynosi 50zł netto (61,50zł brutto) oraz ewentualnie koszty materiałów eksploatacyjnych
 - Koszty transportu narzędzia w obie strony ponosi użytkownik urządzenia
- Urządzenia bez formularza reklamacyjnego, będą traktowane jako urządzenia do naprawy odpłatnej.**
- Zakres gwarancji obejmuje wyłącznie wady jakościowe wynikające z winy producenta.
- Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, konserwacji i przechowywania,
 - uszkodzeń mechanicznych, fizycznych, chemicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi,
 - normalnego zużycia podczas eksploatacji,
 - napraw polegających na regulacji,
 - uszkodzeń wynikających z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obsługi,
 - uszkodzeń wynikających z przecięcia urządzenia, prowadzącego do uszkodzenia silnika lub elementów przekładni mechanicznej.
 - uszkodzeń będących następstwem: montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania niewłaściwych smarów, olejów
 - użytkowania urządzenia dla majsterkowiczów do celów profesjonalnych,
Zabrania się dokonywania modyfikacji w konstrukcji a także dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione
- Termin naprawy może ulec przedłużeniu o czas niezbędny na dostarczenie i odbiór sprzętu przez serwis, a także o czas dostawy części zamiennych w przypadku gdy gwarant zamawia je u producenta.
- Gwarancji nie podlegają części ulegające naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji: bezpieczniki termiczne, szczotki elektrografitowe, paski klinowe, uchwyty narzędziowe, akumulatory, końcówki robocze elektronarzędzi (piły tarczowe, wiertła, frezy), itp.
- Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści użytkownika.
- W przypadku gdy nadesłane do naprawy urządzenie jest sprawne lub nadesłane bez formularza albo z formularzem reklamacyjnym nie zawierającym opisu objawów uszkodzenia, za czynności związane z przetestowaniem tego urządzenia pobierana będzie zryczałtowana opłata w kwocie 5% wartości netto testowanego urządzenia, jednakże nie mniej niż 10zł. Nadto wysyłka takiego urządzenia, zostanie zrealizowana na koszt odbiorcy.**
- Wszystkie czynności serwisowe nie mieszczące się w ramach gwarancji podlegają wycenie i opłacie.
- W przypadku uznania zgłoszonej reklamacji, Gwarant według swojego wyboru: dokona naprawy reklamowanego towaru (o ile jest to możliwe) lub zwróci kupującemu cenę nabycia towaru pomniejszoną o kwotę odpowiadającą procentowemu stopniu zużycia reklamowanego towaru.
- Oplaty dodatkowe:
 - dostarczony do serwisu produkt musi odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym (pozbawiony zabrudzeń), w przeciwnym razie czynności podjęte przez serwis w celu usunięcia tego stanu rzeczy objęte będą dodatkową opłatą.
 - po otrzymaniu sprzętu Serwis dokonuje wstępnej diagnozy rozumianej jako usługa serwisowa płatna, polegającej na sprawdzeniu stanu sprzętu, przetestowaniu, oszacowaniu uszkodzeń, wyceny części zamiennych, i kosztów naprawy w przypadku uszkodzenia sprzętu. Jeśli podczas wstępnej diagnozy Serwis stwierdzi, że:
 - sprzęt jest sprawny – Serwis dokonuje zwrotu sprzętu klientowi w siedzibie firmy lub za pośrednictwem kuriera na koszt Klienta, obciążając go jednocześnie kosztami diagnozy wstępnej.
 - usterka powstała z winy Klienta – Serwis poinformuje Klienta o stwierdzonych uszkodzeniach sprzętu oraz o przewidywanych kosztach naprawy. W przypadku rezygnacji z naprawy po wstępnej diagnozie zwrot sprzętu następuje na warunkach jw. W przypadku uzyskania zgody Klienta na wykonanie usługi serwisowej – zwrot sprzętu dokonany jest na zasadach jw., doliczając uzgodnione wcześniej koszty usługi serwisowej
 - usterka powstała na skutek wady fabrycznej – koszty dokonania diagnozy wstępnej ponosi Gwarant. Po dokonaniu naprawy sprzęt zostanie zwrócony Klientowi.
- Koszt opłaty dodatkowej lub diagnozy wstępnej na dzień 01.01.2015 wynosi 35 złotych netto

.....
 Data przyjęcia do serwisu

.....
 czytelny podpis zgłaszającego
 Zapoznałem/am się i akceptuję warunki gwarancji