

Stříhací strojek / nůžky na ovce 550W, 2400 kmitů, GEKO

Návod k použití

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s náradím.

	před použitím si přečtěte manuál		noste chrániče uší
	noste ochranné brýle		noste ochranný oděv

Bezpečnostní prohlášení:

Nedodržení bezpečnostních opatření může vést ke zranění nebo smrti. S náradím smí pracovat pouze osoby, které si pečlivě prostudovali následující instrukce. Varování a instrukce v tomto manuálu musí být maximálně dodržovány. Pokud je náradí připojeno do napájení, nikdy jej nenechávejte o samotě. Náradí ukládejte v dostatečné vzdálenosti od dětí.

Požadavky na uživatele:

- Náradí smí být používáno pouze osobami, které přistupují ke své práci zodpovědně. Osoby, jejichž reakce jsou oslabeny například užitím drog, alkoholu nebo léků, by s náradím vůbec neměli pracovat.
- Uživatel musí být seznámen s chováním zvířat, na kterých hodlá náradí použít.
- Práce s náradím je přísně zakázána dětem.

Nebezpečí elektrického proudu:

- Při kontaktu s náradím nebo součástí, která je pod proudem, může vést ke smrtelnému zranění.
- Náradí ze sítě odpojujte vždy pomocí vytažení kabelu ze zásuvky.
- Před každým použitím náradí zkontrolujte, zda nejeví známky poškození. Pokud je náradí poškozené, nepracujte s ním.
- Napájecí kabel připojujte pouze do funkční zásuvky.
- Nikdy nezamotávejte napájecí kabel kolem náradí a udržujte jej v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a předmětů.
- Jakékoliv opravy smí provádět pouze servisní středisko výrobce. To platí zvláště v případě oprav týkajících se napájení.
- Před zapojením náradí do napájení si zkontrolujte, že elektrická síť, kam se chystáte náradí připojit, disponuje stejnými parametry (napětí a frekvence), jako samotné náradí. V případě pochybností o parametrech vaší elektrické sítě kontaktujte svého poskytovatele elektřiny.
- V žádném případě neobnažujte vnitřní komponenty náradí. V případě narušení motoru nebo úpravy elektrické nebo mechanické součástky hrozí riziko zásahu elektrickým proudem.
- Náradí nesmí být ve vlhkém prostředí. Může vést ke zkratu. Pokud máte podezření, že je náradí vlhké, nezapínejte jej a ihned jej dopravte na servisní středisko.
- **Nikdy náradí nepoužívejte na vlhkých zvířatech!**
- **Další použití náradí, jako například stříhání (holení) lidí, je přísně zakázáno!**
- Náradí čistěte pouze, když je suché. Používejte přiložený čistící štětec.
- Náradí nikdy nepotápějte do vody ani jiných kapalin.
- Před čištením náradí vždy vypněte a vytáhněte z napájení.

Nebezpečí úrazu na zvířatech:

- Hluk z náradí může zvířata rozrušit. Jakýkoliv útok od zvířete může vést k úrazu uživatele náradí.
- Náradí smí používat pouze uživatelé, kteří mají zkušenosti se stříháním zvířat.

- Před zahájením stříhání odstraňte všechny nežádoucí předměty ze srsti zvířete.
- Před zahájením práce zvíře dostatečně zajistěte a uklidněte.
- Při práci pokračujte s maximální opatrností.
- Pokud je to nutné, přizvěte si na pomoc kolegu.

Nebezpečí úrazu od pohybujících se součástí:

- Pohybující se čepel nůžek a ostré hrany mohou způsobit zranění.
- Při práci postupujte s maximální opatrností.
- Vyhněte se jakémukoliv kontaktu s pohyblivou částí náradí.
- Nesahejte do okolí čepele náradí, zatímco je připojeno do elektrického napájení a to i v případě, že je vypnuto. Při práci na čepeli a stříhací hlavě mějte vždy náradí vypojené z napájení.
- Nepoužívejte čepel s chybějícím ozubením. Pracujte pouze s čepelí, která byla naostřena specialistou.
- Horní čepel na stříhací hlavě je upevněna pouze malými kolíčky. Pokud je tlak na čepel povolen příliš, může se stát, že horní čepel může odletět a navodit vážné zranění.

Práce s náradím:

1. Přiblížte se čelem ke zvířeti.
2. Zvíře zajistěte a uklidněte.
3. Zapojte napájecí kabel do zásuvky.
4. Náradí zapněte a zvíře mějte neustále ve vizuálním kontaktu.
5. Během stříhání pozorujte chování zvířete.
6. Po dokončení stříhání náradí vypněte a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.

Výměna čepele náradí:

1. Vypněte náradí.
2. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
3. Otáčejte nastavovacím knoflíkem ve směru šipky, dokud neucítíte nárůst odporu.
4. Náradí umístěte na rovný povrch, šrouby pro demontáž hřebenové destičky vzhůru.
5. Odšroubujte šrouby hřebenové destičky a destičku z náradí vyjměte.
6. Vyjměte horní čepel.
7. Umístěte novou horní čepel na určené kolíky.
8. Aplikujte několik kapek oleje na leštěný povrch horní čepele.
9. Nainstalujte novou hřebenovou destičku. Umístěte jí tak, že povrch hřebenové destičky vyčnívá cca 1,5-2mm nad horní čepel.
10. Utáhněte šrouby hřebenové destičky.

Mazání:

Pro zajištění dobrého stříhání zvířete a k navýšení životnosti přístroje je nutné aplikovat slabou vrstvu oleje mezi horní čepel a hřebenovou destičku. Taktéž je nutné mazat všechny ostatní pohyblivé části náradí. Aplikujte několik kapek oleje na stříhací nože a do mazacího otvoru.

Údržba a čištění:

Uložení nůžek

1. Uložení nůžek čistěte pomocí suchého hadru.

Stříhací čepel a stříhací hlava

2. K čištění použijte dodávaný kartáč.
3. Promažte stříhací čepel.
4. Odstraňte vzduchový filtr z nůžek.
5. Vyčistěte vzduchový filtr pomocí suchého kartáče.
6. Ujistěte se, že během čištění se do náradí nedostal žádný cizí objekt.



EU Prohlášení o shodě

Distributor: TorriaCars s.r.o., Jiráskova 476/69, Liberec, 46001, www.torriacars.cz, email: info@torriacars.cz, IČ:
28723163 DIČ: CZ28723163

Výrobce: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland

prohlašuje, že následně označené zařízení na základě své koncepce a konstrukce, stejně jako na trh uvedené provedení, odpovídají příslušným bezpečnostním požadavkům Evropské unie. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost. Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Geko G81214

Stříhací strojek nůžky na ovce 550W, 2400 kmitů

bylo navrženo a vyrobeno ve shodě s následujícími normami:

EN 60335-1:2012+A11:2014, EN 60335-2-8:2003+A1:2005+A11:2008, EN 62233:2008, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, EN 112B:2001, EPA3050B:1996, EPA 3052:1996, EPA3060A:1996, EPA7196A:1992, EPA 3540C:1996, EPA 8270D a harmonizačními předpisy:
2014/30/EU
2014/35/EU
2011/65/EU

a je v souladu s CE certifikátem:

WE B-E160610143

Kompletaci technické dokumentace provedl Grzegorz Kowalczyk se sídlem na adrese výrobce. Technická dokumentace je dostupná na adrese výrobce.

Místo a datum vydání EU prohlášení o shodě: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland 9.9.2016
Osoba oprávněná vypracováním EU prohlášení o shodě jménem výrobce

(podpis, jméno, funkce):

Grzegorz Kowalczyk

Jednatel



mgr Grzegorz Kowalczyk

Authorised person

Distributor: TorriaCars s.r.o., Jiráskova 476/69, Liberec, 46001, www.torriacars.cz, email: info@torriacars.cz, IČ:
28723163 DIČ: CZ28723163

Výrobce: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland